


2014年12月10日のWindowsUpdateでエクセルのコマンドボタンやコンボボックスが
押せなくなってしまうトラブルが発生しているようです。

検索で「2014年12月10日 エクセル」などと検索して頂き
ご自分の環境にあった対応をお願い致します。

N値計算 えぬっち 使用説明書

1、

マクロを有効にして下さい。



2,

計算する「通り」を入力して下さい。

The image shows a software interface for calculating '通り' (Through) for columns. A dropdown menu is open, showing options 1 through 8, with '5' selected. The interface includes labels for '2階の柱' (2nd floor column) and '1階の柱' (1st floor column), and a button labeled '軸組図' (Axonometric Diagram).

階	柱	通り
2	2階の柱	1 2 3 4
1	1階の柱	5 6 7 8

軸組図


X1

3、

柱を入力して下さい。

1 / 2 モジュール間隔、1 / 3 モジュール間隔も入力出来ます。

出隅の柱がある場合は、再度選択し出隅の柱に変更して下さい。




4,

筋かいを入力して下さい。

入力したい柱間の、下図赤い四角部分をクリックすると入力出来ます。

尚、筋かいを入力すると柱の変更は出来ません。



5,

「軸組図」のボタンを押して下さい。

簡易軸組図と計算の結果が表示されます。

尚、桁の入力を求めていますので、下図のような表現は出来ません。

