




■状態遷移図の表示

processシンボルの上でマウス右ボタンを押し、メニューから「Open State-Transition-Diagram」を選択してください。状態遷移図が表示されます。




■状態遷移図の見方



■その他の機能


▷ 図をクリップボードへコピー

メニューの[Edit|Copy on Clipboard(BMP Format)]を選択すると、状態遷移図の全体がクリップボードへコピーされます。



▷ 表示状態の保存と再現

ラベルを移動させた場合は、その位置をファイルに保存／ファイルから再現できます。メニューの[File|Save]で保存、[File|Open...]で再現できます。



■その他の機能

▷印刷

メニューの[File|Print...]を選択すると、状態遷移図を印刷することができます。
状態遷移図の全体を1ページに納めるようにして印刷されます。
プリンター名を「Microsoft Print to PDF」とすることで、PDFファイルの吐き出しも可能です。

■未実装の機能

以下の各機能が未実装となっております。

▷表示の拡大・縮小

▷表示する内容の詳細化

▷EMFファイルへのエクスポート

▷その他

本機能は評価中であるため、今後仕様の変更等が発生する場合があります。

—以上—