

JWC3D用のJWCデータのレイヤ用途

0グループ・平面図			
レイヤ	用途	レイヤ	用途
0	平面図、H値が必要。原点必要	8	平面図、H値が必要。
1	平面図、H値が必要。	9	平面図、H値が必要。
2	平面図、H値が必要。	A	平面図、H値が必要。
3	平面図、H値が必要。	B	平面図、H値が必要。
4	平面図、H値が必要。	C	平面図、H値が必要。
5	平面図、H値が必要。	D	平面図、H値が必要。
6	平面図、H値が必要。	E	平面図、H値が必要。
7	平面図、H値が必要。	F	平面図、H値が必要。

1グループ・平面図			
レイヤ	用途	レイヤ	用途
0	平面図、H値が必要。	8	平面図、H値が必要。
1	平面図、H値が必要。	9	平面図、H値が必要。
2	平面図、H値が必要。	A	平面図、H値が必要。
3	平面図、H値が必要。	B	平面図、H値が必要。
4	平面図、H値が必要。	C	平面図、H値が必要。
5	平面図、H値が必要。	D	平面図、H値が必要。
6	平面図、H値が必要。	E	平面図、H値が必要。
7	平面図、H値が必要。	F	平面図、H値が必要。

2グループ・立面図（左右で1組、0と8、1と9など）			
レイヤ	用途	レイヤ	用途
0	左側面図。原点が必要	8	正面面図。原点が必要
1	左側面図。	9	正面面図。
2	左側面図。	A	正面面図。
3	左側面図。	B	正面面図。
4	左側面図。	C	正面面図。
5	左側面図。	D	正面面図。
6	左側面図。	E	正面面図。
7	左側面図。	F	正面面図。

3～7グループ・立面図（左右で1組、0と8、1と9など）			
レイヤ	用途	レイヤ	用途
0	左側面図。	8	正面面図。
1	左側面図。	9	正面面図。
2	左側面図。	A	正面面図。
3	左側面図。	B	正面面図。
4	左側面図。	C	正面面図。
5	左側面図。	D	正面面図。
6	左側面図。	E	正面面図。
7	左側面図。	F	正面面図。

8グループ・立面押し出し用			
レイヤ	用途	レイヤ	用途
0	左側面図。X値が必要	8	正面面図。Y値が必要
1	左側面図。X値が必要	9	正面面図。Y値が必要
2	左側面図。X値が必要	A	正面面図。Y値が必要
3	左側面図。X値が必要	B	正面面図。Y値が必要
4	左側面図。X値が必要	C	正面面図。Y値が必要
5	左側面図。X値が必要	D	正面面図。Y値が必要
6	左側面図。X値が必要	E	正面面図。Y値が必要
7	左側面図。X値が必要	F	正面面図。Y値が必要

※ 9～Fグループは予備、下書き用で結果に反映しない